

## C3 東京外かく環状道路 中央 JCT 工事における歩道部への泡の流出について

中日本高速道路株式会社東京支社が建設する C3 東京外かく環状道路 中央 JCT 工事で土留壁※1の止水作業※2を行っていた際に、使用していた止水材の一部の泡が、付近の都道の歩道部に流出する事象が発生しました。

地域の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時 2023年12月21日（木）13時50分頃
2. 発生箇所 東京都三鷹市北野  
東京都道117号世田谷三鷹線（吉祥寺通り）

《位置図》



3. 発生事象  
東京外かく環状道路 中央 JCT で土留壁の止水作業に伴い、使用していた止水材の一部の泡が付近の都道の歩道部に流出しました。

《拡大図》



引用：(国土地理院地図(電子国土 Web))

4. 交通、環境などへの影響  
都道の歩道部に流出した泡の清掃はすぐに完了しており、ご通行に支障はありません。  
なお、泡は、環境や人体へ影響がないことを確認しています。
5. 今後の対応  
今後監視をしっかりと行い、適切に対応してまいります。

※1 掘削工事を行う場合に周辺土砂の崩壊を防止する壁

※2 掘削した面から地下水が流れ出てくることを防ぐために行う作業